Manutenzione e spegnimento

Precauzioni per la manutenzione e spegnimento da effettuare durante il fine settimana e/o per un periodo prolungato di inattività della stampante al fine di prevenire problemi alle teste di stampa.

1. Chiudere le valvole delle taniche secondarie
2. Pulizia del vassoio recupero inchiostro di scarto
3. Messa a riposo delle teste
4. Protezione dalla luce e copertura del carrello della macchina
5. Spegnimento



Figura 1: Chiudere le valvole delle taniche secondarie

Servizio assistenza Solution Care Tel: 39 0536 994129 Fax: +39 0536 917175

e-mail: info@solutioncare.it



Figura 2: Pulizia del vassoio recupero inchiostro di scarto

Messa a riposo delle teste di stampa

Dopo l'arresto, posizionare il carrello sul piano di stampa, utilizzare la vite a brugola per regolare l'altezza del carrello, quindi posizionare del materiale per proteggere il piano di stampa (es: PVC, banner, etc.) avvolgere la spugna con pellicola trasparente e posizionare alcuni panni imbevuti di liquido di manutenzione sotto la piastra inferiore. Utilizzando la vite a brugola abbassare il carrello sulla spugna, in modo che le teste siano a contatto.



Figura 3: Messa a riposo delle teste

Servizio assistenza Solution Care Tel: 39 0536 994129 Fax: +39 0536 917175

e-mail: info@solutioncare.it



Figura 4: Protezione dalla luce e copertura del carrello della macchina



Figura 5: Spegnimento

Servizio assistenza Solution Care Tel: 39 0536 994129 Fax: +39 0536 917175

e-mail: info@solutioncare.it