Procedura lavaggio circuito ink bianco

1. Materiale necessario:



Bottiglia Conversion Flush


Guanti



Panno carta


Tubo inchiostro con raccordo

2. **Operazioni**:

- Scollegare il tubo della tanica inchiostro dal filtro primario e collegare il tubo con raccordo fornito.






Servizio assistenza Solution Care Tel: 39 0536 994129 Fax: +39 0536 917175

e-mail: info@solutioncare.it

- Aprire le valvole sulla tanica secondaria in corrispondenza del colore bianco;
- Premere il pulsante “W1” e scaricare tutto l’inchiostro presente nel circuito fino a quando dalla testa compariranno bolle d’aria.





IMPORTANTE!!!
Terminata l’operazione di scarico inchiostro, rimuovere le bolle d’aria dalla superficie della testina, utilizzando gli appositi panni in dotazione per la manutenzione.


Servizio assistenza Solution Care Tel: 39 0536 994129 Fax: +39 0536 917175

e-mail: info@solutioncare.it

-Inserire il tubo dell'inchiostro nella bottiglia di "CONVERSION FLUID" e caricare il liquido di lavaggio.









In base alla versione del software, verificare il corretto caricamento della tanica secondaria, confermando eventuali messaggi di avviso che potrebbero essere visualizzati.
Dopo aver caricato il liquido di lavaggio, rimuovere il tubo dalla bottiglia e tenendo premuto il pulsante "**W1**" scaricare completamente il circuito.
Ripetere le operazioni di carico e scarico del liquido di lavaggio almeno un paio volte fino a quando, il liquido che scende dalla testa di stampa, non sia contaminato dall'inchiostro.
Effettuare l'ultimo carico di liquido di manutenzione.
IMPORTANTE: non lasciare mai il circuito vuoto, senza liquido di manutenzione.
Ricollegare il filtro al tubo della tanica inchiostro e spegnere la macchina seguendo le indicazioni riportate nella **Tech Note #44_Manutenzione e spegnimento.pdf"**.
Al riavvio della macchina agitare la tanica inchiostro del colore bianco, scaricare il liquido di manutenzione collegando il tubo senza inserirlo nella bottiglia, ricollegare la tanica del colore e ricaricare l'inchiostro.

Servizio assistenza Solution Care Tel: 39 0536 994129 Fax: +39 0536 917175

e-mail: info@solutioncare.it