

La funzione Edge permette di eseguire una lavorazione a registro utilizzando i bordi del pannello o del foglio anziché i pallini di registro. La premessa è che il pannello sia il più possibile in squadra.

Misurare il pannello con precisione.




Figura 1: Disegnare un rettangolo di misura precisa come il pannello da lavorare




Figura 2: Definire il materiale




Figura 3: Aggiungere dei cerchi di 6mm di diametro centrati sugli angoli del rettangolo che rappresenta il pannello



Figura 4: Assegnare ai quattro cerchi il livello "registri", controllare o assegnare tutti i livelli di lavorazione




Figura 5: Una volta controllati tutti i livelli e assegnati i registri applicare le lavorazioni con "lavorazione automatica" oppure applicare le lavorazioni personalizzate e poi in "Utilità Multifunzione" assegnare i registri Visiotek

Inviare il lavoro al programma "PTK Panel", si aprirà la finestra "Visiotek", selezionare l'opzione "Edge" e dare come coordinate di start la posizione dell'angolo in basso a sinistra.

Premere il tasto bianco "Reset" e dopo aver controllato gli utensili far partire la lavorazione con il tasto verde "Start".

La macchina posizionerà la telecamera sul primo angolo in basso a sinistra visualizzando a video l'angolo stesso e poi si sposterà all'angolo opposto in alto a destra per leggere e visualizzare lo stesso. A questo punto la macchina eseguirà la lavorazione.

Nota: è di fondamentale importanza definire il materiale prima di aggiungere i cerchi di registro.